


LEGENDA

1. INVELITOARE
 - 1a Tigla recent inlocuita (montaj neconform)
 - 1b Tigla veche cu degradari (macinata, bucati sparte, cu reparatii recente incorecte)
 - 1c SEMNE DE UZURA INVELITOARE TABLA (urme de rugina)
 - 1d INVELITOARE LUMINATOR NECONFORMA
 - ELEMENTE DE ZIDARIE NESECTIONATE din ceramida plina (ziduri exterioare, ziduri interioare tum si casa scarii, ziduri curti de lumina)
 2. COSURI DE FUM
 - 2 COS DE FUM DEGRADAT (elemente de zidarie macinata, infiltrati apa)
 - 3 TINICHIGERIE
 - 3a Jgeab in stare buna
 - 3b Jgeab vechi deteriorat
 - 3c Dolii
 - 3d Dolii degradate (vechi si ruginiti sau montati recent dar inadecvat)
 - 3e Sort de tabla
 - 3f Sort de tabla degradata (ruginita sau rupita, desfacuta)
 - Tabachera (partea metalica ruginita, scurgeri la imbinarea cu tigla)
 4. TENCUIELI
 - 4a - tencuieli cu degradari medii (zugraveala decolorata sau lipsa, tencuiala umflata,)
 - 4b - tencuieli cu degradari grave (tencuieli lipsa , atac ridicat de saruri, umzeala avansata, etc),
 - 4c REPARATII NECORESPUNZATOARE - mortar pe baza de ciment sau tencuiala tip stop
 - 4d vegetatie crescuta pe fatada (plante mici, muschi)
 - 4e Fisuri vizibile pe fatada
 - 4f Graffiti pe fatada
 5. BOSAJE DIN TENCUIALA
 - 5a Bosaje cu degradari medii
 - 5b Bosaje cu degradari grave
 - 6 TENCUIELI TRASE CU SABLONUL (ancadramente, solbancuri, elementele liniare ale comisel)
 - 6a - tencuieli cu degradari medii (zugraveala exfoliata, degradari locale)
 - 6b - tencuieli grav deteriorate - cu portuni ciobite sau cazute complet pana la ceramida expusa
7. ELEMENTE ORNAMENTALE DIN IPSOS TURNATE
 - 7a - elemente ornamentale din ipsos cu degradari mici si medii
 - 7b - elemente ornamentale lipsa sau grave
 8. TAMPLARIE
 - 8a - poarta originala, de lemn - degradari mici
 - 8b - ferestre originale, de lemn - deteriorate
 - 8c - rulouri de plastic
 - 8d - ferestre noi, de PVC cu geam temporan-neregulamentare
 - 8e - ferestre noi cu modificarea golului original, de metal sau temporan in zona demisolului-neregulamentare
 9. CONFECTII METALICE
 - 9a - grilaj fereastră si poarta acces- unele elemente sunt ruginite
 - 9b - grilaj ferestre demisol - unele sunt ruginite
 - 9c - jardiniera balcon, alte elemente metalice
 - TEVI / CUTIE DE GAZ
 - CABLURI ELECTRICE + TELEFON - fixate necorespunzator si foarte vizibile
 - elemente parazitare(cutii electrice , telefonie, AC, antena satelit etc)



"C" - cladire de importanta normala si la clasa de importanta "I" - cladiri de importanta normala

ACEST PROIECT SI INFORMATIILE CUPRINSE IN EL NU POT FI COPIATE, REPRODUSE SAU UTILIZATE, PARTIAL SAU INTREG, DECAT CU ACORDUL SCRIS AL STUDIO NOMADIC SRL SI NU VOR FI FOLOSITE IN ALT SCOP DECAT CEL PENTRU CARE AU FOST ELABORATE

Proiectant: studio NOMADIC s.r.l.
C.U.I. 37169999 J35/451/2017

Sef proiect: arh. Silvia TRIPSA
Proiectat: arh. Silvia TRIPSA
Intocmit: arh. Silvia TRIPSA
Verificat: arh. Victor POPOVICI

Beneficiar: Asociatia de proprietari Str.Splaiul TUDOR VLADIMIRESCU nr. 6 Timișoara
Titlu proiect: Reabilitare imobil- acoperis, fatade principale, casa scarii
#Layout Name

Scara: 1:50
Data: septembrie '24

Titlu planșă: RELEVU FATADASTANGA Str. Brasov

Nr. pr.: 27/2023
Faza: D.T.A.C.
Nr. pl.: A.38