

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE 1716 / 2026

Întocmit astăzi, **29/05/2026**, privind cererea **138021** din **07/05/2026**
având aviz de incepere a lucrărilor cu nr din

1. Beneficiar: PRIMARIA TIMISOARA

2. Executant: Prisecaru Cristian Constantin

3. Denumirea lucrărilor recepționate: Documentatie tehnică întocmită în baza Art. 248, alin.(1), lit. (h) din Ordinul 600/2023, pentru recepția planului de situație rezultat în urma prelucrării măsurătorilor la teren, privind imobilul cu nr. top. 12111-12112, înscris în CF 410971, având suprafața măsurată 776 mp, UAT Timisoara

4. Nominalizarea documentelor și a documentațiilor care se predau Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară TIMIS conform avizului de începere a lucrărilor:

Număr act	Data act	Tip act	Emitent
11	06.05.2026	înscris sub semnatura privata	PFA PRISECARU CRISTIAN
CF 410971	06.05.2026	act administrativ	OCPI Timis
20264451675	06.05.2026	înscris sub semnatura privata	PFA PRISECARU CRISTIAN
11	29.05.2026	înscris sub semnatura privata	PFA PRISECARU CRISTIAN
TM12026-	28.01.2026	act administrativ	Primăria Municipiului
20264451675	29.05.2026	înscris sub semnatura privata	PFA PRISECARU CRISTIAN

Așa cum sunt atașate la cerere.

5. Concluzii:

Pentru procesul verbal 1716 au fost recepționate 1 propuneri:

* Documentație tehnică întocmită în aplicarea art. 248, lit.h) din O.D.G. nr. 600/2023 cu modificările și completările ulterioare, pentru recepția PLANULUI DE SITUAȚIE rezultat în urma măsurătorilor efectuate la teren, necesar emiterii H.C.L. privind imobilul cu nr. top. 12111-12112 înscris în CF 410971 (nr.CF vechi 5693), în suprafață măsurată de 776 mp / suprafață tabulară de 811 mp, situat în intravilanul municipiului Timișoara, str. Brașov, nr. 9, unitatea administrativ-teritorială TIMIȘOARA, județul Timiș.

Documentația se încadrează în prevederile normativelor în vigoare.

Beneficiarul răspunde pentru cunoașterea, indicarea limitelor imobilului și conservarea acestora, precum și pentru punerea la dispoziția persoanei autorizate a tuturor actelor/documentelor pe care le deține cu privire la imobil.

Răspunderea pentru corectitudinea întocmirii planului de situație și pentru corespondența lui cu realitatea din teren revine persoanei fizice autorizate, aceasta având obligația să execute măsurătorile la fața locului.

6. Erori topologice față de alte entități spațiale:

Identificator	Tip eroare	Mesaj suprapunere
-	Avertizare	Receptia 138021/07.05.2026: Poligonul 1 se afla intr-o zona reglementata prin L17/2014 UAT 155243

Lucrarea este declarată **Admisă**

Inspector
SIMONA-LAURA BACIU