

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE 1717 / 2024

Întocmit astăzi, **23/04/2024**, privind cererea **80118** din **25/03/2024**
având aviz de incepere a lucrărilor cu nr din

1. Beneficiar: MUNICIPIUL TIMIȘOARA

2. Executant: Careja Ana

3. Denumirea lucrărilor recepționate: Documentatie tehnica pentru obtinerea HCL conform art.248 litera "h" privind imobilul cu identificatorul unic 404200, avand suprafata de 1118 mp, UAT Timisoara

4. Nominalizarea documentelor și a documentațiilor care se predau Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară TIMIS conform avizului de incepere a lucrărilor:

Număr act	Data act	Tip act	Emitent
4	23.04.2024	înscris sub semnatura privata	Careja Ana
5	23.04.2024	înscris sub semnatura privata	Careja Ana
1 doc	25.03.2024	înscris sub semnatura privata	pfa careja ana
2 cf	25.03.2024	înscris sub semnatura privata	pfa careja ana
3 pad	25.03.2024	înscris sub semnatura privata	pfa careja ana
24489	03.03.2024	act administrativ	OCPI Timis

Așa cum sunt atașate la cerere.

5. Concluzii:

Pentru procesul verbal 1717 au fost recepționate 1 propuneri:

* Documentație tehnică pentru recepția planului de situație rezultat în urma măsurătorilor la teren, conform art. 248, alin. (1), lit. h) din ODG nr. 600/2023 privind parcela cu nr. top. 17028,17029 înscrisă în C.F. 404200 Timișoara (CF vechi 8091) în suprafață măsurată de 1118mp / suprafață tabulară de 1093mp, imobil situat în municipiul Timișoara str. I. Văcărescu nr. 9, unitatea administrativ-teritorială TIMIȘOARA

Pe teren există o construcție C1 (casă parter) înscrisă în cartea funciară și încă o construcție C2 (clădire parter - degradată), neevidențiată în cartea funciară.

Nu se identifica suprapuneri cu alte imobile din baza de date grafica a OCPI Timis (imobile active in aplicatia electronica Eterra), până la data emiterii prezentului aviz.

Răspunderea pentru corectitudinea întocmirii planului de situație și pentru corespondența lui cu realitatea din teren revine persoanei fizice/ juridice autorizate, aceasta având obligația să execute măsurătorile la fața locului.

Documentația se încadrează în prevederile normativelor în vigoare.

6. Erori topologice față de alte entități spațiale:

Identificator	Tip eroare	Mesaj suprapunere
-	Avertizare	Receptia 4231030: Imobilul se afla intr-o zona reglementata prin L17/2014!

Lucrarea este declarată **Admisă**

Inspector
ADRIANA BOTA

Adriana-
Mihaela Bota

Semnat digital de
Adriana-Mihaela Bota
Data: 2024.04.23
11:02:23 +03'00'